

- 1. Klatka schodowa przy ul. Broniewskiego 5,**
- 2. Korytarz strychowy na XI piętrze od klatki schodowej nr 1 , 3, 5, 7, 9**
- 3. Zejście z XI piętra do X piętra (włącznie) przy ul. 3, 5, 7,**

- osłona okien i drzwi folią polietylenową,
- naprawa uszkodzonych tynków (zbitcie i uzupełnienie),
- wykucie bruzd pod instalację elektryczną dla nowego oświetlenia wg trasy wskazanej przez Zamawiającego wraz z ich naprawą ,
- gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie,
- ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym,
- tynki (gładzie) na podłożu betonowym- ściany i sufity wraz z gruntowaniem, w celu uzyskania odpowiedniej przyczepności podłoża- tylko w miejscach uszkodzonych w wyniku pożaru,
- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian, sufitów farbą akrylową bez gruntowania,
- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian (lamperie) farbą lateksową bez szpachlowania, wg wysokości ustalonej z Zamawiającym,
- dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o wys. do 20 cm – cokołów, wraz z przygotowaniem powierzchni,
- dwukrotne malowanie farbami olejnymi balustrad schodowych, wraz z przygotowaniem powierzchni,
- dwukrotne malowanie farbami olejnymi powierzchni metalowych pełnych, wraz z przygotowaniem powierzchni,
- dwukrotne malowanie farbami olejnymi rur o śr. od 20 do 200 mm ,
- malowanie stolarki drzwiowej oraz ościeżnic do pomieszczeń wspólnych dwukrotnie farba olejną, wraz z przygotowaniem powierzchni,
- malowanie szafek szachtu technicznego dwukrotnie farba olejną po wcześniejszym przygotowaniu powierzchni,
- wymiana pochwytów poręczy balustrad schodowych,
- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych, wraz z przygotowaniem powierzchni,
- dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników okiennych wewnętrznych, wraz z przygotowaniem powierzchni,
- oznakowanie numeracji poszczególnych pięter,
- malowanie szafek suchych pionów dwukrotnie farba olejną po wcześniejszym przygotowaniu powierzchni,
- dwukrotne malowanie ślusarki okiennej i drzwiowej farbą olejną wraz z rowerownią i wejściem do bramy od strony wewnętrznej i zewnętrznej wraz z wiatrołapem, wraz z przygotowaniem powierzchni,
- dwukrotne malowanie farbą akrylową zejścia do kondygnacji piwnicy wraz z cokolikiem oraz dwukrotne malowanie farbą olejną poręczy,
- zamocowanie wiązek przewodów infrastruktury technicznej na sufitach i ścianach,
- mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych oraz biegów,
- mycie okien po robotach malarskich,